


| Aviso | Local | Data | Início | Fim | Motivo |
|-------|------------------------|------------|--------|-------|--|
| 644 | Rua Frei Gil de Tavira | 2022-11-29 | 14:00 | 17:00 | Instalar válvula de segurança em ramal |

| |
|--------|
| Local |
| TAVIRA |



Com consciência do incómodo que esta situação cria aos utentes, esperamos a sua melhor compreensão atendendo à inevitabilidade da operação e à melhoria da qualidade do serviço que prestamos.

Apesar dos nossos esforços, imediatamente a seguir ao restabelecimento de água, em proceder às devidas limpezas e purgas na rede de abastecimento afetada, é possível que se verifique alguma turvação em alguns ramais, devido ao arrastamento pela pressão da água pelo calcário acumulado nas conduitas.

É previsível que a situação fique normalizada até à hora acima indicada. Caso contrário agradecemos que contacte os nossos serviços para o telefone 281380620.

* A hora final é calculada estimada com base na duração dos trabalhos.

Estima-se que a intervenção afete 30 Clientes e 29 Ramais

PEDIMOS DESCULPA PELO INCÓMODO

Tavira, 24.11.2022